

びんご運動公園におけるサブアリーナの照明ランプの落下事故について

1 事故内容


- (1) 発生日時：令和8年1月26日（月）19時ごろ
- (2) 発生場所：びんご運動公園 健康スポーツセンター 2階サブアリーナ
- (3) 発生状況：公園営業時間内に、サブアリーナの天井照明ランプの一部が落下
利用がなかったため、人的被害はなし
- (4) 事故原因：現在調査中（詳細が判明するまで、サブアリーナの利用は一時中止）

2 公園概要

- (1) 公園名：県立びんご運動公園（こごかなくんスポーツパークびんご）
- (2) 場所：尾道市栗原町 997 番地
- (3) 指定管理者：イズミテクノ・RCC 文化センター・シンコースポーツ中国共同企業体

3 事故発生箇所及び発生状況

【位置図】



【発生状況】

