標準地での作業記録（高陽28号棟南西事例）



写真番号：1

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採・強剪定
作業前



写真番号：2

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採・強剪定
作業完了



写真番号：3

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採・強剪定
作業前



写真番号：4

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：5

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：6

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：7

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：8

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：9

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：10

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：11

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：12

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：13

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：14

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：15

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：16

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了



写真番号：17

撮　影　日：令和7年3月17日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業前



写真番号：18

撮　影　日：令和7年3月22日

撮影部位：高陽住宅　28　号館 南側法面下
玖第八公園付近

状況説明：樹木伐採･強剪定
作業完了