


別紙3 【車両写真】 カラー：ソニックシルバーMe (車両 A～E、I、J、K、L)




<車両 特記事項>

	特記事項（傷痕等）
車両 A	後方 塗装の傷
車両 B	① 左側後部座席ドア 擦り傷 ② 左側後部排気口横 擦り傷 ③ 右側後部座席ドア
車両 C	後方ナンバー下 凹み
車両 D	後方バンパー 塗装剥離の傷
車両 E	後方 塗装の傷

【車両A】
後方 塗装の傷



【車両B】①左側後部座席ドア 擦り傷




②左側後部排気口横 擦り傷



③右側後部座席ドア傷

傷ではなく、拭いた跡が
写ったもの



【車両C】

後方 ナンバー下凹み




【車両D】

①後方バンパー 塗装剥離の傷



【車両E】
後方 塗装の傷



車内写真

隔壁
前席側



前席



隔壁
後席側

