

平成30年度 修繕事例

◇修繕前◇



◆修繕後◆



修繕箇所

一級河川 江の川水系江の川

修繕内容

崩れた護岸の復旧

修繕箇所

二級河川 沼田川水系沼田川

修繕内容

堆積土砂の除去

◇修繕前◇



◆修繕後◆

