

排水機場修繕事例

修繕箇所
坊寺排水機場(福山市)
損傷状況
耐用年数超過

【排水ポンプ 修繕前】



【原動機 修繕前】



【排水ポンプ 修繕後】



【原動機 修繕後】

