



庄原ダムニュース

VOL.16 平成28年1月
北部建設事務所庄原支所
庄原ダム建設事業課



平成28年1月13日撮影

ダム堤体工事


完了まであとわずか

これまで設置されていた作業用の足場が撤去されたため、ダムがその全容を現しました。いよいよダム堤体工事も終わりに近づいています。現在、ダム上流側の掘削工事やダム下流側の盛土工事を行っています。また、管理設備に電気を供給するための配線工事、水道管の配管工事等を進めています。

今後も安全第一で工事を継続してまいりますので、引き続きよろしくお願いたします。

工事進捗状況 ～ 監査廊～

- ・ダム本体の内部には、監査廊と呼ばれる通路があります。
- ・現在、ダムの安定性を確認するための機器の設置作業をしています。
- ・ダム完成後は、日々計測を行い、ダムの安全性を確認します。



平成28年1月13日撮影

工事写真

平成28年1月13日撮影

ダム本体直下



ダム本体上流面



ダム上流掘削状況



電気配線作業状況



ダム本体上流面, 左岸林道

