

# 沼田川河川内の樹木伐採

## 河川内の樹木による阻害状況

沼田川の河川内に多く繁茂している樹木は、洪水時、流水の阻害要因となり、治水上、管理上の支障となる場合があることから、対策として伐採を適宜実施しております。

このたび、東部建設事務所三原支所では、伐採に係るコスト縮減及び河道内樹木の有効活用を図ることを目的に希望する方々へ伐採木（伐採竹）の提供を行う予定です。



※写真は本郷町内の沼田川の状況



## 河川内の伐木実施状況

伐木前



※写真は仏通寺川の状況

伐木後

