

(1)【頭谷川2隣】 状況写真

被災状況



- ・住家等被害：全壊 2戸
- ・人的被害：死亡者数 0人
- ・公共施設被害：市道 L=約70m

工事の状況(R3.3月現在)



【全景】



【工種】
工事完了

一級河川芦田川水系 頭谷川2隣 災害関連緊急砂防工事 (三原市大和町福田)

施工:株式会社田中組

(1)2019.10 着工前



(2)2019.12 本堤掘削状況



(3)2020.1 本堤掘削完了



(4)2020.2 本堤工(ソイルセメント)①



(5)2020.3 本堤工(ソイルセメント)②



(6)2020.5 本堤工(ソイルセメント)③



(7)2020.6 本堤工(ソイルセメント)④



(8)2020.8 本堤工(ソイルセメント)完了



(9)2020.10 副堤工打設状況



(10)2020.12 側壁Co打設



(11)2021.2 管理用道路工



(12)2021.3 完成

