


## 【砂防事業】

### (8)【西福地川】 状況写真

#### 被災状況



- ・住家等被害：全壊 12戸  
半壊 1戸
- ・人的被害：死亡者数 1人
- ・公共施設被害：市道 L=約1,420m

#### 工事の状況(R3.02月現在)



#### 【全景】



#### 【工種】 工事完了



## その他水系 西福地川 災害関連緊急砂防工事 (三原市木原6丁目)

施工: 山陽建設株式会社

(1) 2019.5 着工前



(2) 2019.7 本堤掘削状況①



(3) 2019.8 本堤掘削状況②



(4) 2019.9 本堤掘削完了



(5) 2019.10 本堤打設状況①



(6) 2019.11 本堤打設状況②



(7) 2020.2 本堤打設状況③



(8) 2020.3 本堤打設完了



(9) 2020.4 鋼製堰堤(スリット)完了



(10) 2020.5 前庭保護工及び取付水路①



(11) 2020.6 前庭保護工及び取付水路②



(12) 2020.7 堰堤工完了

