

(9)【防地川隣】 状況写真

被災状況



工事の状況(R2.7月現在)



【全景】

- ・住家等被害：全壊 1戸
半壊 4戸
- ・人的被害：死亡者数 1人
- ・公共施設被害：市道 L=約60m



【工種】
工事完了

その他水系 防地川隣 災害関連緊急砂防工事(その2) (尾道市防地町)

施工:株式会社東伸

(1)2019.7 着工前



(2)2019.9 掘削状況



(3)2020.3 掘削完了



(4)2020.4 法枠鉄筋設置工



(5)2020.5 法枠吹付完了



(6)2020.6 鉄筋挿入完了



(7)2020.7 完成

