

(13)【南永谷川】 状況写真

被災状況




工事の状況(R3.10月現在)



【全景】

- ・住家等被害：全壊 3戸
半壊 1戸
- ・人的被害：死亡者数 0人
- ・公共施設被害：市道 L=約410m
国道 L=約140m



【工種】
工事完了

その他水系 南永谷川 災害関連緊急砂防工事 (尾道市向島町)

施工: 株式会社青木組

(1) 2020.3 着工前



(2) 2020.4 本堤掘削状況①



(3) 2020.6 本堤掘削状況②



(4) 2020.7 本堤掘削状況③



(5) 2020.8 本堤掘削完了



(6) 2020.9 本堤工(コンクリート)①



(7) 2020.10 本堤工(コンクリート)②



(8) 2020.12 本堤工(コンクリート)③



(9) 2021.1 本堤工完了



(10) 2021.4 前庭保護工



(11) 2021.8 道路復旧工



(12) 2021.12 完成

