

沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（梨和川）0k500付近




工事着工前
(平成30年9月撮影)

掘削工事完成
(令和2年5月撮影)



0k500付近から上流の状況




— 工事完了箇所

0k500付近

沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（梨和川）1k000付近



掘削工事完成
(令和3年4月撮影)



沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（梨和川）0k900付近



掘削工事完成
(令和3年5月撮影)

