

沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（仏通寺川）0k350付近（大橋）




工事着工前
(令和元年9月撮影)

掘削工事完成
(令和3年5月撮影)



0k350付近から下流の状況



沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（仏通寺川）1k300付近



工事着工前
(令和元年9月撮影)

掘削工事完成
(令和2年3月撮影)



1k300付近から下流の状況

