


3-8工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（3-8工区）
 【工事概要】 工事延長L=229.6m
 掘削工V=36,460m³, ブロック積工A=1,347m²
 【施工業者】 沼田建設株式会社


平面図



写真①



標準断面図 (A-A)



R6.2月末

BL=95.00

3-8工区の状況



【施工状況（令和6年2月末時点）】（左岸側）



写真②（施工箇所付近全景）

3-8工区の状況



【施工状況（令和6年2月末時点）】（左岸側）



写真③（施工箇所付近全景）